

**REGIONE DELL'UMBRIA
COMUNE DI FOLIGNO**


Area Gestione del Territorio

**Variante al Piano di Recupero
L. 457/78 e L.R. 31/97**

SANT'ERACLIO (CASTELLO)

Gruppo "C"

Schede di valutazione U.M.I.



Capogruppo : arch. PAOLO VINTI

Composizione del Gruppo:


Arch. Franco Ernesto Ventura
Arch. Paolo Vinti

Ing. Sergio Berti per la parte dell'analisi strutturale
Geol. Luca Carmeli per la parte geologica

Collaborazione:




Arch. Massimiliano Sisani
Arch. Dario Macellari





U.M.I. 1

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	P.1	
343	VALORE TIPOLOGICO	P.T.	P1 , PE2 , PE3 , AR1 , SC6	RC/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	
318	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1 , PE2 , PE3 , AR1 , SC6	MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	
?	VALORE STORICO ARCHITETTONICO	P.T.	PUBBLICA	RC
		P.1	R1	
		P.2		



U.M.I. 1



foto n°1



foto n°2



foto n°3



foto n°4



U.M.I. 1



foto n°1


foto n°2



foto n°3



foto n°4





Part. 319

Part. 320




Part. 320

Part. 319

U.M.I. 2

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO	MODALITA' D'INTERVENTO
319	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T. P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	MS/RE
		P.1 R1	
		P.2 R1	
320	VALORE TIPOLOGICO	P.T. P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	RC/MS
		P.1 R1	
		P.2 R1	



U.M.I. 2



foto n°1




foto n°2



foto n°3





foto n°4



Part. 321

Part. 322




Part. 322

Part. 321

U.M.I. 3

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	P.1	
321	VALORE TIPOLOGICO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	RC/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	
322	PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	RC/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	





U.M.I. 3



U.M.I. 4

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	P.1	
323	VALORE TIPOLOGICO	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	R1	RC/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	
324	VALORE TIPOLOGICO	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	R1	RC/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	
325	VALORE TIPOLOGICO	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	R1	RC/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	
326	VALORE TIPOLOGICO	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	R1	RC/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	
327	VALORE TIPOLOGICO	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	R1	RC/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	



Part. 323 | Part. 324 | Part. 325 | Part. 326 | Part. 327




U.M.I. 4





U.M.I. 5


PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		328	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	
		P.1	R1/P1	
		P.2	R1/P1	




Part. 328



Part. 328



Part. 328






U.M.I. 5




foto n°1

foto n°2






| Part. 366 | Part. 367



Part. 367 | Part. 366

U.M.I. 6

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	P.1	
366	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	MS/RE
		P.1	R1	
		P.2	R1	
367/P	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	MS/RE
		P.1	R1	
		P.2	R1	



U.M.I. 6




foto n°1






foto n°2

U.M.I. 7


PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		365	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	
			P.2 R1/PE3/PE4	



Part. 365



Part. 365



U.M.I. 7






foto n°1



foto n°2

U.M.I. 8

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	R	
361	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.1	R1	MS/RE
		P.2	R1	
		P.2		
362-01	CORTE	P.T.		AP1
		P.1		
		P.2		
362-02	NESSUN VALORE	P.T.	R1	RE3
		P.1		
		P.2		
363	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	MS/RE
		P.1	R1	
		P.2	R1	
364	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	MS/RE
		P.1	R1	
		P.2	R1	





U.M.I. 8



foto n°1

foto n°2




foto n°3




foto n°4



U.M.I. 9




Part. 347 | Part. 351 | Part. 358



Part. 360 | Part. 358 | Part. 351 | Part. 347

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	PUBBLICO	
360	VALORE STORICO ARCHITETTONICO	P.1		RC
		P.2		
		P.2		
358	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	MS/RE
		P.1	R1	
		P.2		
351	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	MS/RE
		P.1	R1	
		P.2		
347	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	MS/RE
		P.1	R1	
		P.2	R1	





U.M.I. 9



foto n°1

foto n°2



foto n°3

foto n°4





U.M.I. 9




U.M.I. 10

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
345/P	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, R1, AR1, SC6	RE/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	



Part. 345




U.M.I. 10





foto n°1



foto n°2



| Part. 350 | Part. 348 | Part. 346 |



| Part. 345 | Part. 348 | Part. 349 |

U.M.I. 11

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	P.1, P.2	
348	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, R1, AR1, SC6	MS/RE
		P.1	R1, PE4	
		P.2	R1, PE4	
349	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, R1, AR1, SC6	MS/RE
		P.1	R1, PE4	
		P.2	R1, PE4	
350	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, R1, AR1, SC6	MS/RE
		P.1	R1, PE4	
		P.2		
345/P	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, R1, AR1, SC6	RE/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	
346	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, R1, AR1, SC6	RE/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	





U.M.I. 11

foto n°1



foto n°2

foto n°3

foto n°4



U.M.I. 11




foto n°1




foto n°2

U.M.I. 12




PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	R	
329	VALORE TIPOLOGICO	P.T.	R1, SC6, SC7	RC/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	
330/p	VALORE TIPOLOGICO	P.T.	R1, SC6, SC7	RC/MS
		P.1	R1	
		P.2		
331	VALORE TIPOLOGICO	P.T.	R1, SC6, SC7	RC/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	
333	VALORE TIPOLOGICO	P.T.	R1	RC/MS
		P.1	R1	
		P.2	R1	
335	VALORE TIPOLOGICO	P.T.	R1	RC/MS
		P.1	R1	
		P.2		



Part. 329

Part. 330

Part. 331




U.M.I. 12





U.M.I. 12



U.M.I. 13



Part. 330



Part. B

U.M.I. 19

Part. 330

U.M.I. 13

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	SC6,SC7,AM	
330/p	VALORE NON RILEVANTE	P.1		MS/RE
		P.2		







U.M.I. 13



foto n°1

foto n°2

U.M.I. 14



| Part. 332 | Part. 334 | Part. 336 |

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	R1	
332	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.1	R1	MS/RE
		P.2	R1	
		P.2	R1	
334	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.1	R1	MS/RE
		P.2	R1	
		P.2	R1	
336	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.1	R1	MS/RE
		P.2	R1	
		P.2	R1	
337	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.1	R1	MS/RE
		P.2	R1	
		P.2	R1	





U.M.I. 14

foto n°1

foto n°2





foto n°3




U.M.I. 15

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	R1	
338	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.1	R1	MS/RE✓
		P.2	R1	
		P.2	R1	
339	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.1	R1	MS/RE✓
		P.1	R1	
		P.2	R1	



Part. 338





U.M.I. 15



foto n°1

foto n°2



foto n°3



foto n°4




11118

U.M.I. 16

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	R1	
340	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.1	R1	MS/RE
		P.2	R1	



I Part. 340I





U.M.I. 16




foto n°1



foto n°2

U.M.I. 17

U.M.I. 17



Part. 356



Part. 359

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	R1	
356	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.1	R1	MS/RE
		P.2	R1	
		P.2	R1	
357	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.1	R1	MS/RE
		P.1	R1	
		P.2	R1	
359	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.1	R1	MS/RE
		P.1	R1	
		P.2	R1	

foto n°2

U.M.I. 17



U.M.I. 17



foto n°1

foto n°2




foto n°3


foto n°4



U.M.I. 18





Part. 353



Part. 354


Part. 355

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	R1	
353	VALORE TIPOLOGICO	P.T.	AR1, R1	RC/MS
		P.1	R1	
354	VALORE TIPOLOGICO	P.T.	AR1, R1	RC/MS
		P.1	R1	
355	VALORE TIPOLOGICO	P.T.	AR1, R1	RC/MS
		P.1	R1	



Part. 353

Part. 354





U.M.I. 18



foto n°1

foto n°2





foto n°3

foto n°4




U.M.I. 19

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	SC7	
B	VALORE STORICO ARCHITETTONICO	P.1		RC
		P.2		



Part. B



U.M.I. 19

foto n°1

foto n°2






U.M.I. 19




foto n°1


foto n°2




Part. C



Part. C




Part. C



U.M.I. 20

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	NESSUNA DESTIN.	
C	VALORE STORICO ARCHITETTONICO	P.1		RC
		P.2		





U.M.I. 20

foto n°1


foto n°2




U.M.I. 21

U.M.I. 21




PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	AM	
352	VALORE STORICO ARCHITETTONICO	P.1	AM	RC
		P.2		




Part. 352



Part. 352



Part. 352





U.M.I. 21

foto n°1




foto n°2



foto n°3





foto n°4



Part. 367

Part. 368




Part. 368

Part. 367

U.M.I. 22

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.		
367/P	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	MS/RE
		P.1	R1	
		P.2	R1	
368	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.T.	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	MS/RE
		P.1	R1	
		P.2	R1	



U.M.I. 22




foto n°1






foto n°2

U.M.I. 23




Part. 347



Part. 347

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		P.T.	P1, P3, PE2, PE3, AR1, SC6	
347/P	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	P.1	R1	MS/RE
		P.2	R1	



U.M.I. 23




foto n°1






foto n°2

U.M.I. 24

PART.	CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	DESTINAZIONE D'USO		MODALITA' D'INTERVENTO
		344	VALORE TIPOLOGICO ALTERATO	
		P.2		



Part. 344



U.M.I. 24



foto n°1



foto n°2