

studio tecnico progettazione
architettonica e urbanistica
via romani 19 tel. 61288 foligno

ARAUT

INDAGINE
Stato di Manutenzione

APPROVATO CON DELIBERA C.C.
N. 166 del 07/04/1983



comune di foligno
piano di recupero

CENTRO UPPELLO STORICO

beddini cieri ricottini vitali
gruppo di progettazione

coordinatore
luciano beddini architetto



14

scala 1:500

LEGENDE

CLASSIFICAZIONE STORICO TIPOLOGICO STRUTTURALE

- NON CLASSIFICATO
- ROMANO
- ALTO MEDIOVALE
- MEDIOVALE
- 1400-1500
- 1600-1700
- 1800
- DOPO IL 1900
- NON CLASSIFICATO
- 1400-1500
- 1600-1700
- 1800
- 1900
- ALTERAZIONI ORGANICHE
- SUPERFETAZIONI

CLASSIFICAZIONE STORICA

RISTRUTTURAZIONE ORGANICA

ALTERAZIONI DELLA TIPOLOGIA

TITOLO DI GODIMENTO E USO DELL'UNITA' ABITATIVA

- NON RESIDENZIALE
- FIRSA
- SALTUARIA
- NON OCCUPATA
- PROPRIETA
- AFFITTO
- ALTRO

INDICE DI AFFOLLAMENTO AB/ST

- 0
- 0,1-0,25
- 0,26-0,50
- 0,51-0,75
- 0,76-1,00
- 1,01-1,25
- 1,26-1,50
- NON RESIDENZIALE

STATO DI DETERIORAMENTO DELLE STRUTTURE

STATO DI MANUTENZIONE

GRADO DI INEFFICIENZA MEDIO

- 0
- 0,1-5
- 5,1-10
- 10,1-15
- 15,1-20
- 20,1-25
- 25,1-50
- 50,1-75
- 75,1-100

